

Prot. _____

Brindisi _____

Sindaco del Comune di Pulsano
Provincia di Taranto
protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it

ASL Taranto
Dipartimento di Prevenzione
SISP – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
dipartprevenzione.sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto
com.taranto@cert.vigilifuoco.it

Comando Polizia Locale di Pulsano
poliziamunicipale@mailcert.comune.pulsano.ta.it

Curatela fallimentare in persona del Dott. Antonio Pastore
f3926.1988taranto@pecfallimenti.it

p.c.

ARPA PUGLIA
Direzione Scientifica
UOC Acqua e Suolo

OGGETTO: Incendio in località “Bosco Caggioni”, Viale dei Gelsomini n. 7, relativo all’immobile di proprietà del fallimento della Soc. Frilloyd srl (EDEN Park) – ATTIVITA’ DI PRELIEVO E CAMPIONAMENTO successive ad Ordinanza Sindacale n. 25/2024. – TRASMISSIONE ESITI.

In merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Pulsano prot. n. 17333 del 06.08.2024 ed acquisita agli atti di questa Agenzia al prot. n. 61304 del 06.08.2024 si trasmette in allegato la seguente documentazione:

- n. 7 Rapporti di Prova ID 14399 rev.0 del 12.08.2024, ID 14400 rev. 0 del 12.08.2024, ID 14401 rev. 0 del 12.08.2024, ID 14402 rev. 0 del 12.08.2024, ID 14403 rev. 0 del 12.08.2024, ID 14404 rev. 0 del 12.08.2024 e ID 14405 rev. 0 del 12.08.2024;
- n. 7 Verbali di campionamento dei materiali prelevati in data 08.08.2024 (n. 353-354-355-356-357-358-359);
- Report fotografico delle attività di campionamento e sopralluogo effettuate in data 08.08.2024;
- Planimetria sito EDEN PARK.

Gli accertamenti analitici hanno confermato la presenza di fibre di asbesto (amianto) sui campioni prelevati nella strada privata denominata Viale delle Rose (ID 14399 e 14400).

Nel campione di coibentazione prelevato all'interno dell'area EDEN Park (ID 14401) si è rilevata la presenza di fibre di vetro.

Nel campione con ID 14402 prelevato da un pluviale posto sul muro esterno alla struttura denominata Hotel Parco Verde sono state rilevate fibre di amianto.

Nei campioni con ID 14403 e 14404 prelevati in prossimità dei bungalow crollati e identificati dal Gruppo Ispettivo con il n. 11 e 15 (planimetri allegata) è stata rilevata la presenza di amianto come anche nel campione con ID 14405 prelevato dalla copertura dell'unico bungalow non interessato dall'incendio identificato con il n. 19.

Alla luce di quanto riscontrato dagli accertamenti analitici e come già espresso nella precedente nota ARPA prot. n. 61656 del 07.08.2024, la pericolosità dei materiali rinvenuti nel sito oggetto di indagine ed anche nella strada privata denominata Viale delle Rose è rappresentata dal rilascio di fibre e risultando detti materiali combusti e frammentati, si ritiene che vi potrebbe essere un potenziale rischio di dispersione di fibre di amianto non più inglobate nella originaria matrice cementizia.

Pertanto, **è opportuno che si provveda in tempi brevi alla bonifica dell'area mediante rimozione di tutti i materiali pericolosi presenti, attività che dovrà essere svolta da una Ditta di Bonifica Specializzata.** Occorre accertare, anche, l'eventuale pericolosità degli altri pluviali posti sul muro esterno della struttura denominata Hotel Parco Verde, di eventuali altri Manufatti in amianto presenti nell'area e delle fibre di vetro rinvenute nel campione di coibentazione combusti prelevato in prossimità del locale ristorante. E' **opportuno prevedere una Messa in Sicurezza di Emergenza al fine di ridurre l'eventuale dispersione di fibre di amianto nella matrice aria.**

Inoltre, **si ritiene necessario procedere con sollecitudine alla bonifica delle strade pubbliche aperte al traffico veicolare e pedonale in prossimità del sito in oggetto dove sono stati rinvenuti alcuni frammenti** della stessa tipologia dei manufatti presenti in area EDEN Park ovvero Viale Dello Jonio e Viale dei Micenei (SP122) come da report fotografico in allegato.

In ultimo, in data 08.08.2024 il Comune di Pulsano ha incaricato una Ditta Privata ad eseguire un monitoraggio di fibre aerodisperse all'interno del sito, si chiede allo stesso Comune la possibilità di conoscere gli esiti di tale attività mediante la trasmissione del Rapporto di Prova corredato dal verbale di campionamento.

Il funzionario istruttore

Dott.ssa Chim. F. Fanelli



Il Direttore del Servizio Laboratorio DAP BR

Dott. Chim. Vincenzo Musolino

Il Direttore ff DAP TA ARPA PUGLIA

Dott. Vittorio ESPOSITO

Titolario 3.15.1

ARPAMIS PFDO_004 CATEGORIA: RELAZIONE

Pagina 2 di 2

**Agenzia Regionale per la Prevenzione
e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 -72100 Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: dap.br@arpa.puglia.it

PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Taranto

C.da Rondinella – 74100 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it